

## BOSCH GMS 120 Detector multifunctional



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro  
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

### Caracteristici

#### Date tehnice:

Este recomandat de a fi folosit la GIPS CARTON!

Materiale detectabile Metale feroase, metale neferoase, substructuri de lemn, conductori electrici

Adâncime de detectare maxima 120 mm

Adâncime de detectare otel, max. 120 mm

Adâncime de detectare otel, max. 80 mm

Adâncime de detectare conductori sub tensiune, max. 50 mm

Adâncime de detectare, substructuri de lemn, max. 38 mm

Deconectare automata, aprox. 5 minute

Alimentare curent electric 1 x 9-V-6LR61

Greutate, aprox. 0.27 kg

Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP 54

#### Set de livrare

Curea de mana

1 baterie (bIC) 6LR61 de 9 V

Husa de protectie

#### Despre produs

Este recomandat de a fi folosit la GIPS CARTON!

Cel mai fiabil detector multifunctional din clasa sa!

#### Specificatii produs (general):

Calibrare automata

Led indicator mod de functionare

3 moduri de functionare: - gips-carton, metal, cablu electric

Softgrip pentru o prindere mai buna

Orificiu de marcare

Inel iluminiscent cu LED-uri

Scala de reglare fina

Indicator "CENTER"

Display mare, iluminat

#### Specificatii produs (tastatura):

Pentru fiecare functie 1 buton!

Led indicator mod de functionare

Butoane pentru selectarea modului de functionare:

- buton "mod gips-carton"
- buton "mod metal"
- buton "mod cablu electric"

Buton pornit/oprit

Buton iluminare display pornit/oprit

Buton avertizare sonora pornit/oprit

#### **Specificatii produs (display):**

Indicator detectare metale neferoase

Indicator detectare obiect nemetalic

Indicator semnalizare oprire avertizare sonora

Semnalizare eroare (numai atunci cand autCalibrarea nu se realizeaza)

Scala gradata principala

Indicator "CENTER" in mod functionare gips-carton si metal

Indicator detectare metale feroase

Indicator detectare cabluri electrice aflate sub tensiune

Indicator de supraveghere a temperaturii

Indicator nivel de incarcare baterii

Scala de reglare fina

## Documentatii

[GMS 120](#)